


RZ350YPVS



CURVE 1 (31K):

- 1) 2000 rpm ; 17 deg
- 2) 3500 rpm ; 27 deg
- 3) 9000 rpm ; 17 deg
- 4) 9900 rpm ; 9 deg
- 5) 1100 rpm ; 9 deg

CURVE 2:

- 1) 2000 rpm ; 17 deg
- 2) 4500 rpm ; 29 deg
- 3) 6000 rpm ; 29 deg
- 4) 9000 rpm ; 20 deg
- 5) 12500 rpm ; 4.5 deg

CURVE 3:

- 1) 1000 rpm ; 19 deg
- 2) 2000 rpm ; 19 deg
- 3) 4000 rpm ; 32 deg
- 4) 9000 rpm ; 20.5 deg
- 5) 13000 rpm ; 4.5 deg

CURVE 4:

- 1) 1000 rpm ; 17 deg
- 2) 2000 rpm ; 17 deg
- 3) 3500 rpm ; 32 deg
- 4) 9000 rpm ; 22 deg
- 5) 12000 rpm ; 10 deg

CURVE 5:

- 1) 2000 rpm ; 15 deg
- 2) 2500 rpm ; 22 deg
- 3) 3000 rpm ; 30 deg
- 4) 6000 rpm ; 30 deg
- 5) 11000 rpm ; 11 deg

Curve 1 and 2 are programmed to PCDI-10V!